

**UHU®**

# PATAFIX DECO

## 32 PASTILLAS DE PEGAMENTO RESISTENTES, DESMONTABLES Y REUTILIZABLES



### APLICACIÓN

#### Modo de empleo:

Retire la cantidad necesaria de UHU patafix deco. Amase hasta que se ablande. Distribuya las almohadillas de pegamento uniformemente en la parte trasera del objeto que desee pegar (dependiendo del tamaño del objeto, cada 5-10 cm), para ello, presione firmemente. Una almohadilla de pegamento equivale a una superficie de unión de aprox. 3 cm<sup>2</sup>. Coloque el elemento correctamente presionándolo firmemente contra la superficie a la que desee fijarlo. Para quitar el objeto, retírelo con cuidado realizando un ligero movimiento giratorio o separándolo de la superficie.

**Manchas/restos:** Los posibles residuos pueden eliminarse frotando con otra pastilla de pegamento. UHU patafix puede dejar una marca de grasa en algunas superficies absorbentes; esta marca puede eliminarse normalmente con bencina.

### TAMAÑO DE ENVASES

32 pastillas de pegamento

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU patafix Deco: la ayuda más fuerte e inteligente para decorar. Pastillas de pegamento resistentes, desmontables y reutilizables para fijar todo tipo de accesorios decorativos de hasta 2 kg (en condiciones de aplicación óptimas). Este material amasable rellena huecos y se adapta a la perfección a superficies irregulares. Dermatológicamente probado.\* \*UHU patafix Deco logró el resultado "MUY BUENO" en pruebas dermatológicas realizadas por el instituto independiente dermatest®.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Sellador Suelo&Madera

No apropiado para superficies y materiales delicados y en objetos con una profundidad superior a 5 cm. No utilizar sobre áreas recién pintadas ni papel de pared. Probar primero en una zona pequeña de muestra.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistentes, desmontables y reutilizables
- Para la fijación de elementos decorativos y accesorios
- Dermatológicamente probadas
- Fabricadas en Alemania

### PREPARACIÓN

**Requisitos de las superficies:** Las superficies de unión deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.